

RECORRIDOS DE CAMPO

1.- Localización del Espacio Protegido.

Nombre y clave: ES4130037 Hoces de Vegacervera

Localidad principal: Vegacervera (León).

UTM centrales aproximadas: 292644, 4753171

Fecha de muestreo: 29-07-2014



Figura 1. Río Torío. Localidad: Felmín. Hábitat 92A0 acompañado por *Fraxinus excelsior* y chopos de repoblación. En ambos márgenes del río se encuentran cultivos y pastizales que limitan el bosque de ribera. En cuanto al río este hábitat es un 3240. Punto 1a.



Figura 2. Río Torío. Localidad: Felmín. Hábitat 92A0 acompañado por *Fraxinus excelsior*. El ancho de ribera está limitado por las características del relieve. Se encuentra el hábitat fluvial 3240.



Figura 3. Río Torío. Localidad: Vegacervera. Aguas sin turbidez y con una granulometría dominada por bolos y cantos.



Figura 4. Río Torío. Localidad: Vegacervera. Hábitat 92A0 formado por una saucedada acompañada por *Fraxinus excelsior* y algún chopo de repoblación. El hábitat de ribera se encuentra en buen estado de conservación. El hábitat del río es un 3240, se encuentra en un buen estado y sólo se ve alterado por los obstáculos. Punto 2a.



Figura 5. Río Torío. Localidad: Vegacervera. La vegetación de ribera formada por el tipo 92A0, se encuentra en peor estado debido a la cercanía al pueblo, su anchura se reduce a una hilera de vegetación arbustiva asociada al río.



Figura 6. Río Torío. Localidad: Villalfeide. La vegetación de ribera formada por el tipo 92A0, se encuentra en peor estado de conservación, debido a la presión que ejercen las prácticas agrícolas y a las protecciones para los cultivos instaladas en las orillas del río. Punto 3a.



Figura 7. Río Torío. Localidad: Vegacervera. Presa de hormigón con código 4100. Es infranqueable, aunque tiene dispositivo de franqueo, pues parece que está mal diseñado.



Figura 8. Río Torío. Localidad: Vegacervera. Azud de hormigón con código 4068. Es franqueable para algunos peces.



Figura 9. Río Torío. Localidad: Vegacervera. Azud de mampostería con código 4070. Es franqueable, no tiene dispositivo de franqueo.



Figura 10. Río Torío. Localidad: Villalfeide. Azud de hormigón con código 4072. Es franqueable, y no tiene dispositivo de franqueo.